

# INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

## CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL DE DETALLE N° 16063/DRIC20 2012

DIRECCIÓN REGIONAL INDECI COSTA CENTRO

órgano ejecutante de la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, en cumplimiento de lo establecido en el DS N° 066-2007-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil

DE DETALLE al (inmueble/establecimiento/edificación/local comercial): CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO EN CIRUGIA PLASTICA

ubicado en AV. GUARDIA CIVIL N° 984-990

distrito SAN ISIDRO

(CALLE, AV. JR. / URB. ZONA)

provincia

LIMA

solicitado por ZIEGLER GUTIERREZ OTTO ENRIQUE

(nombre de la persona jurídica o natural)

El que suscribe CERTIFICA que el objeto de inspección antes señalado **CUMPLE** con lo dispuesto en las Normas de Seguridad en Defensa Civil vigentes.

Capacidad Máxima del Local: 165 (En números) ( CIENTO SESENTA Y CINCO (En Letras) ) personas

Solicitud N°: DRICC-017042-2011

Resolución N°: 02136-2012/DRICC

VIGENCIA 2 AÑOS

LUGAR: SAN ISIDRO

FECHA DE EXPEDICIÓN : 19/07/2012

(D / M / A)

FECHA DE RENOVACIÓN : 19/05/2014

(D / M / A)

FECHA DE CADUCIDAD: 18/07/2014

(D / M / A)

(FIRMA Y SELLO)  
LIC. DANILO FERNANDEZ CORDERO  
Director Regional INDECI Costa - Centro

"El presente Certificado de ITSDC no constituye autorización alguna para el funcionamiento del objeto de la presente inspección"

### NOTA:

- DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR LA AUTORIDAD DE DEFENSA CIVIL COMPETENTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DE LA INSTALACIÓN, EDIFICACIÓN O RECINTO INSPECCIONADO.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.

014106

